info@gtvgroup.eu · www.gtvgroup.eu
Žietelos g. 3, Vilnius
ORIGINALUS GTV GROUP DOKUMENTAS

Volkswagen Passat Variant 2018

VIN **WVWZZZ3CZJE000000**

ABC123

AUTOMOBILIS

Markė, modelis	**Volkswagen Passat Variant**
Pagaminimo metai	**2018**
Rida	**186 400 km**
Kuras	**Dyzelinas**
Pavarų dėžė	**Robotizuota (DSG ir pan.)**
Variklis	**2.0 TDI, 110 kW**
Spalva	**Pilka metalik**

KLIENTAS IR PATIKRA

Klientas	**UAB „Pavyzdys“**
Telefonas	**+370 600 00000**
El. paštas	**info@pavyzdys.lt**
Patikros data	**2026-11-05**
Tikrino	**Tomas K.**
Vieta	**Vilnius**

BENDRA BŪKLĖ

GERA SU PASTABOMIS

47 iš 67 patikrintų punktų – be jokių pastabų

47	17	3	2
Gerai	Pastabos	Sutvarkyti	Klaidų kodai

BENDRAS KOMENTARAS

Automobilio techninė būklė patenkinama, atitinka amžių ir ridą. Variklis ir pavarų dėžė veikia tvarkingai. Kairys priekinis sparnas buvo remontuotas (glaistas), kapotas perdažytas.

PAPILDOMI PATARIMAI

Būtina pakeisti priekinius stabdžių diskus ir kaladėles bei priekinių svirčių įvores. Patikrinti ir išvalyti kietųjų dalelių filtrą (klaida P2002). Galines padangas rekomenduojama keisti iki kito sezono.

VISOS PASTABOS SMULKIAU


Čia išvardinti visi patikros metu pastebėti dalykai, taip pat ir smulkmenos.

SUTVARKYTI	**Priekiniai stabdžių diskai** Diskai susidėvėję, su briauna, būtina keisti	Stabdžiai
SUTVARKYTI	**Svirtys, šarnyrai, įvorės** Priekinės apatinės svirties įvorės sutrūkinėjusios	Važiuoklė ir vairas
SUTVARKYTI	**Kairys priekinis sparnas** 380 µm · glaistas / remontas	Dažų storis
SUTVARKYTI	**Klaidos kodas P2002** Kietųjų dalelių filtro efektyvumas žemiau ribos (1 bankas) · aktyvi	Diagnostika
PASTABA	**Korozija (slenksčiai, ratų arkos, dugnas)** Paviršinės rūdys galinėse ratų arkose	Kėbulas ir pažeidimai
PASTABA	**Priekinis stiklas** Akmenuko žymė apačioje, keleivio pusėje	Kėbulas ir pažeidimai
PASTABA	**Priekinės kaladėlės** 25 % · Rekomenduojama keisti per 5 000 km	Stabdžiai
PASTABA	**Tepalo ar skysčių nuotėkis** Nežymus prakaitavimas ties vožtuvų dangteliu	Variklis ir pavarų dėžė

PASTABA	**Prietaisų skydelis, įspėjamosios lemputės** Dega variklio kontrolinė lemputė (žr. diagnostiką)	Salonas ir elektronika
PASTABA	**Pašaliniai garsai, vibracijos** Barškėjimas priekyje važiuojant per nelygumus	Bandomasis važiavimas
PASTABA	**Kairė priekinė padanga** 5,5 mm · padangų amžius ~6 m.	Padangos
PASTABA	**Dešinė priekinė padanga** 5,2 mm · padangų amžius ~6 m.	Padangos
PASTABA	**Kairė galinė padanga** 3,4 mm · rekomenduojama keisti netrukus · padangų amžius ~7 m.	Padangos
PASTABA	**Dešinė galinė padanga** 3,6 mm · rekomenduojama keisti netrukus · padangų amžius ~7 m.	Padangos
PASTABA	**Kapotas** 245 µm · perdažyta	Dažų storis
PASTABA	**Priekinis buferis – įbrėžimas** Įbrėžimai ties numerio rėmeliu	Pažeidimas Nr. 1
PASTABA	**Kairys priekinis sparnas – dažų defektas** Sparnas glaistytas ir perdažytas, matosi spalvos skirtumas	Pažeidimas Nr. 2
PASTABA	**Dešinės galinės durys – įlenkimas** Nedidelis įlenkimas be dažų pažeidimo, ~2 cm	Pažeidimas Nr. 3
PASTABA	**Dešinys priekinis sparnas – įbrėžimas**	Pažeidimas Nr. 4
PASTABA	**Dešinys priekinis sparnas – įbrėžimas**	Pažeidimas Nr. 5
PASTABA	**Dešinės priekinės durys – įbrėžimas**	Pažeidimas Nr. 6
PASTABA	**Klaidos kodas U1121** Duomenų magistralė: trūksta pranešimo · išsaugota	Diagnostika

1. Kėbulas ir pažeidimai

pažymėta pažeidimų: 6



NR.	VIETA	PAŽEIDIMAS	DYDIS	APRAŠYMAS
1	Priekinis buferis	Įbrėžimas	SMULKUS	Įbrėžimai ties numerio rėmeliu
2	Kairys priekinis sparnas	Dažų defektas	VIDUTINIS	Sparnas glaistytas ir perdažytas, matosi spalvos skirtumas
3	Dešinės galinės durys	Įlenkimas	SMULKUS	Nedidelis įlenkimas be dažų pažeidimo, ~2 cm


NR.	VIETA	PAŽEIDIMAS	DYDIS	APRAŠYMAS
4	Dešinys priekinis sparnas	Įbrėžimas	SMULKUS	
5	Dešinys priekinis sparnas	Įbrėžimas	SMULKUS	
6	Dešinės priekinės durys	Įbrėžimas	SMULKUS	

KĖBULO IR STIKLŲ PATIKRA

PATIKROS PUNKTAS	BŪKLĖ	MATAVIMAS	PASTABA
Kėbulo detalių tarpai, geometrija	GERAI		
Korozija (slenksčiai, ratų arkos, dugnas)	PASTABA		Paviršinės rūdys galinėse ratų arkose
Priekinis stiklas	PASTABA		Akmenuko žymė apačioje, keleivio pusėje
Šoniniai ir galinis stiklai	GERAI		
Žibintai ir žibintų stiklai	GERAI		
Veidrodėliai	GERAI		
Durų, kapoto, bagažinės užraktai	GERAI		

2. Dažų storis

matavimai mikronais (µm)



GERAI iki 160 µm – gamyklinis dažas PASTABA 161–300 µm – perdažyta SUTVARKYTI daugiau nei 300 µm – glaistas / remontas

DETALĖ	STORIS	ĮVERTINIMAS	DETALĖ	STORIS	ĮVERTINIMAS
Kapotas	245 µm	PERDAŽYTA	Dešinys galinis sparnas	119 µm	GAMYKLINIS
Stogas	118 µm	GAMYKLINIS	Kairys priekinis sparnas	380 µm	GLAISTAS
Bagažinės dangtis	125 µm	GAMYKLINIS	Kairės priekinės durys	132 µm	GAMYKLINIS
Dešinys priekinis sparnas	121 µm	GAMYKLINIS	Kairės galinės durys	124 µm	GAMYKLINIS
Dešinės priekinės durys	130 µm	GAMYKLINIS	Kairys galinis sparnas	128 µm	GAMYKLINIS
Dešinės galinės durys	127 µm	GAMYKLINIS			

3. Padangos ir ratlankiai

sezonas: žieminės

Mažiausias leistinas protektoriaus gylis: 3 mm (žieminės padangos). DOT – pagaminimo savaitė ir metai.

RATAS	GAMINTOJAS, MODELIS	DYDIS	DOT	PROTEKT.	BŪKLĖ	PASTABA
Kairė priekinė	Michelin Alpin 6	215/55 R17	3920 sav. 39, 2020	5,5 mm	PASTABA	padangų amžius ~6 m.
Dešinė priekinė	Michelin Alpin 6	215/55 R17	3920 sav. 39, 2020	5,2 mm	PASTABA	padangų amžius ~6 m.
Kairė galinė	Michelin Alpin 6	215/55 R17	1219 sav. 12, 2019	3,4 mm	PASTABA	rekomenduojama keisti netrukus; padangų amžius ~7 m.
Dešinė galinė	Michelin Alpin 6	215/55 R17	1219 sav. 12, 2019	3,6 mm	PASTABA	rekomenduojama keisti netrukus; padangų amžius ~7 m.

PATIKROS PUNKTAS	BŪKLĖ	MATAVIMAS	PASTABA
Ratlankiai	GERAI		
Atsarginis ratas / remonto rinkinys	GERAI		
Padangų slėgio jutikliai	GERAI		

4. Stabdžiai

1 defekt., 1 pastab.

PATIKROS PUNKTAS	BŪKLĖ	MATAVIMAS	PASTABA
Priekiniai stabdžių diskai	SUTVARKYTI		Diskai susidėvėję, su briauna, būtina keisti
Priekinės kaladėlės	PASTABA	25 %	Rekomenduojama keisti per 5 000 km
Galiniai diskai / būgnai	GERAI		
Galinės kaladėlės	GERAI	60 %	
Stabdžių skystis	GERAI		
Stovėjimo stabdys	GERAI		
Stabdžių vamzdeliai ir žarnos	GERAI		

5. Variklis ir pavarų dėžė

1 pastab.

PATIKROS PUNKTAS	BŪKLĖ	MATAVIMAS	PASTABA
Užvedimas ir variklio darbas	GERAI		
Variklio tepalo lygis ir būklė	GERAI		
Tepalo ar skysčių nuotėkis	PASTABA		Nežymus prakaitavimas ties vožtuvų dangteliu
Aušinimo sistema	GERAI		
Pavaros diržai	GERAI		
Išmetimo sistema, dūmingumas	GERAI		
Turbina	GERAI		
Pavarų dėžė / sankaba	GERAI		
Akumuliatorius	GERAI	12.6 V	

6. Važiuoklė ir vairas

1 defekt.

PATIKROS PUNKTAS	BŪKLĖ	MATAVIMAS	PASTABA
Amortizatoriai	GERAI		
Spyruoklės	GERAI		
Svirtys, šarnyrai, įvorės	SUTVARKYTI		Priekinės apatinės svirties įvorės sutrūkinėjusios
Vairo trauklės ir antgaliai	GERAI		
Ratų guoliai	GERAI		
Vairo mechanizmas, stiprintuvas	GERAI		
Pusašiai ir jų apsaugos	GERAI		

7. Salonas ir elektronika

1 pastab.

PATIKROS PUNKTAS	BŪKLĖ	MATAVIMAS	PASTABA
Prietaisų skydelis, įspėjamosios lemputės	PASTABA		Dega variklio kontrolinė lemputė (žr. diagnostiką)
Kondicionierius, šildymas	GERAI		
Elektriniai langai, veidrodėliai	GERAI		
Multimedija, navigacija, garsiakalbiai	GERAI		
Išorės apšvietimas	GERAI		
Sėdynės ir apmušimai	GERAI		
Saugos diržai	GERAI		
Parkavimo jutikliai, kamera	GERAI		

8. Kompiuterinė diagnostika

įranga: Autel MaxiSys MS906

KODAS	APRAŠYMAS	SISTEMA	BŪSENA
P2002	Kietųjų dalelių filtro efektyvumas žemiau ribos (1 bankas)	Variklis	AKTYVI
U1121	Duomenų magistralė: trūksta pranešimo	Kėbulo elektronika	IŠSAUGOTA

9. Bandomasis važiavimas

1 pastab.

PATIKROS PUNKTAS	BŪKLĖ	MATAVIMAS	PASTABA
Važiavimas tiesiai, vairo padėtis	GERAI		
Stabdymas	GERAI		
Pašaliniai garsai, vibracijos	PASTABA		Barškėjimas priekyje važiuojant per nelygumus
Pavarų perjungimas važiuojant	GERAI		
Variklio trauka	GERAI		

Patikra atlikta vizualiai, naudojant matavimo ir kompiuterinės diagnostikos įrangą, neardant automobilio mazgų. Ataskaitoje aprašyta automobilio būklė patikros dieną. Paslėptų defektų, kurių neįmanoma nustatyti be išardymo, ataskaita neapima.

Tikrino: Tomas K.
GTV GROUP

Data: 2026-11-05